


工程写真集




【お客様邸名】	
【所在地】	
【主たる施工箇所】	外壁 屋根 付帯
【報告日】	2014年4月29日
【色】	屋根クールタイト (ナスコン) 壁2Fクリーンマイルドシリコン (N80)+クリヤー 壁1Fクリーンマイルドシリコン (SR421)+クリヤー
【撮影・施工】	株式会社 中村建装

No.1	
洗浄工程	
屋根高圧洗浄後 状況	

No.2	
洗浄工程	
外壁高圧洗浄後 状況	

No.3	
洗浄工程	
ベランダ高圧洗浄後 状況	

No.4	
シーリング工程	
シーリング撤去作業中 状況	
目地プライマー塗布 作業中 状況	
シーリング充填作業中 状況	
シーリング打ち換え完了 状況	

No.5	
外壁工程	
2F外壁下塗り完了 状況	

No.6	
外壁工程	
2F外壁中塗り完了 状況	

No.7	
外壁工程	
2F外壁上塗完了 状況	

No.8	
外壁工程	
2F外壁クリヤー完了 状況	

No.9	
外壁工程	
1F外壁下塗完了 状況	

No.10	
外壁工程	
1F外壁中塗完了 状況	

No.11	
外壁工程	
1F外壁上塗完了 状況	

No.12	
外壁工程	
1F外壁クリヤー完了 状況	

No.13
屋根工程
屋根下塗完了 状況



No.14
屋根工程
屋根中塗完了 状況



No.15
屋根工程
屋根上塗完了 状況



No.16						
屋根工程						
屋根縁切り作業中 状況						
No.17						
鉄部工程						
鉄部下塗完了 状況						
No.18						
鉄部工程						
鉄部中塗完了 状況						

No.19

鉄部工程

鉄部上塗完了 状況



No.20

ベランダ工程

ベランダ下塗完了 状況



No.21

ベランダ工程

ベランダ中塗完了 状況



No.22

ベランダ工程

ベランダ上塗完了 状況



No.23

玄関石吹き塗装

エレガンスストーン
吹き付け完了 状況



No.24

付帯工事

鳥除けスポンジ
取付完了 状況



No.25

アンテナ工事

アンテナ撤去・架台塗
装 完了 状況

